GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU - COMISARIATUL GENERAL SERVICIUL COMISARIATUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI	INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "DROBETA" AL JUDEȚULUI MEHEDINȚI	AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU MEDIU ȘI ARII PROTEJATE DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE MEDIU MEHEDINȚI
NR. 4 / 12.11.2025	NR. 3560479 / 13.11.2025	NR. 12379 / 13-11-2025
VIZAT, COMISAR ȘEF *Comisar, Mihaela CIOCOTEALĂ*	VIZAT, INSPECTOR ȘEF *Colonel, Marius Cristi GOGILTAN*	VIZAT, DIRECTOR *Ing., Dragos Nicolae TARNIȚĂ*

RAPORT DE INSPECȚIE SEVESO DIN DATA DE 12.11.2025

Denumirea obiectivului	**GREENBRIER ROMÂNIA S.A. - PUNCT DE LUCRU DROBETA TURNU SEVERIN -**	
Date de identificare ale unității inspectate	• Număr de înregistrare din registrul comerțului: j2012000712021 • Cod unic de înregistrare: RO 29922041; • Coduri CAEN : 3020; • Adresă *sediu social*: Mun. Arad, Calea Aurel Vlaicu nr 41-43,jud. Arad; • Adresă *punct de lucru:* ▪ *Drobeta Turnu Severin, Str. Dunării nr. 3, jud. Mehedinți*	
Încadrare conform Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările ulterioare	• Risc minor.	
Data efectuării inspecției:	12.11.2025;	
Participanți:	Inspectoratul pentru Situații de Urgență *„Drobeta''* al Județului Mehedinți	Căpitan Andrei NICOLICIOIU
	Direcția Județeană de Mediu Mehedinți	Inginer Claudia LOHON;
	Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Mehedinți	Comisar Lavinia MATEESCU Comisar Claudia BESTELEI.

Tematica	Părțile verificate ale obiectivului	Criteriile de selecție
1) Verificarea respectării Legii 59/2016 în ceea ce privește responsabilitățile autorităților competente cu atribuții în gestionarea producerii unui accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cantitățile maxime de stocare și cele existente ale substanțelor periculoase deținute conform anexei nr. 1	- *depozit G.P.L.* *-magazia de vopseluri* S-a verificat : a) cantitățile maxime de stocare și existente ale substanțelor periculoase; b) modul de operare la descarcărea substanțelor periculoase; c) organizarea și responsabilitățile personalului	

Legea 59/2016 2) Obligaţiile ce revin operatorului economic prevăzute la art. 5 din Legea 59/2016; 3) Verificarea întocmirii procedurii de notificare a unei activităţi care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase conform anexelor nr. 1, nr. 1.1. din O.M.A.P.A.M. nr. 1084/2003; 4) Verificarea întocmirii procedurii de notificare a unui accident major conform anexelor nr. 2 şi nr. 2.1. din O.M.A.P.A.M. nr. 1084/2003; 5) Verificarea datelor privind substanţele periculoase deţinute (sursa de risc): - denumirea substantelor folosite; - cantitatea maximă de stocare; - cantitatea existenta în unitate; - locurile de depozitare; - modul de operare. 6) Verificarea documentelor prevăzute la art. 7 ,10 si 12 din Legea 59/2016; 7) Verificarea sistemului de management al securităţii conform conform anexei nr.4 din Legea 59/2016; 8) Verificarea accesului pe amplasament, a sistemelor de avertizare/alarmare, de comunicaţii, a echipamentelor şi instalaţiilor de protecţie şi intervenţie; 9) Evaluarea raspunsului operatorului economic in urma simularii unei situaţii de urgenţă.	implicat în managementul pericolelor; d) nivelul de pregătire a personalului şi organizarea pregătirii continue în domeniul situaţiilor de urgenţă; e) identificarea şi evaluarea pericolelor majore, precum şi existenţa unor proceduri în acest domeniu; f)controlul operaţional pentru evaluarea pericolelor majore; g) măsurile pentru prevenirea scăpărilor de substanţe periculoase; i) notificarea intervenţiei în situaţii de urgenţă; j) înştiinţarea şi pregătirea pentru intervenţie a forţelor proprii; k) alarmarea personalului şi salariaţilor proprii; l) conducerea activităţilor de intervenţie; m) dotarea forţelor proprii cu mijloace de intervenţie şi înştiinţare-alarmare în caz de incident/avarie; n) dotarea forţelor proprii cu mijloace de intervenţie şi înştiinţare-alarmare în caz de incident/avarie;	

1. Documentele luate în considerare:

Documente	Verificare în teren	Da	Nu
Decizia de numire a responsabilului în managementul securităţii	Este numit responsabil în domeniul managementului securităţii ?	Responsabilul în domeniul managementului securităţii (Bureţa Mirela) este numit prin decizia nr. 42 din 01.11.2024;	
	Fişa postului conţine îndatoriri pe această linie ?	Da, iar fişa postului responsabilului în domeniul managementului securităţii conţine urmatoarele atribuţiile ce-i revin pe linia managementului securităţii: - studiază şi însuşeşte prevederile actelor normative care reglementează activitatea de prevenire a accidentelor majore; -întocmeşte, actualizează notificarea pentru informarea autoritatilor asupra incadrarii amplasamentului/instalatiei	

		la cresterea semnificativa a cantitatii sau schimbari ale naturii ori starii fizice a substantelor periculoase prezente, schimbari ale proceselor in care acestea sunt utilizate, modificari ale instalatiei sau inchiderii definitive a instalatiei/amplasamentului si o transmite acestora; - intocmeste si transmite autoritatilor responsabile notificarea in caz de accident major, respectand reglementarile in vigoare; - identifică pericolele de accident major, verifica punctele critice ale instalatiei unde pot apare posibile riscuri de accidente majore, propune măsuri de remediere a eventualelor neregulilor constatate, participa la remedierea acestora; - face demersurile pentru îndeplinirea măsurilor stabilite la controalele institutilor cu atributii in domeniu, cu respectarea termenelor scadente si aduce la cunostinta administratorului si institutiior participante la control despre remedierea lor; - participă la controalele efectuate de institutiile cu atributii de control, însoţeşte şi pune la dispoziţia acestora documentele specifice.	
Notificarea activităţii	Capacităţile de stocare sunt conforme ultimei notificări ?	În incita obiectivului, G.P.L-ul este depozitat în **22 de rezervoare** metalice, supraterane, cilindrice orizontale care au o capacitate totală de 55t amplasate astfel: -depozitul nr. 1- in zona de S-E(6 rezervoare de 5t fiecare) -depozitul nr. 2-în zona de N(8 rezervoare de 5t fiecare) -depozitul nr. 3-în zona de S-V(8 rezervoare de 5t fiecare) ***Capacităţile maxime de stocare/deţinute*** la data executării inspecţiei nu sunt conforme cu ultima notificare înregistrată cu nr. **14324/28.11.2024** şi sunt următoarele: **- G.P.L: 55 to/ 38,5 to;** **- C.L.U: 62,62 to/0 to instalatie scoasa din uz;** **- Motorina: 75,15 to/ 0 to instalatie scosasa din uz, se utilizeaza un rezervor portabil cap 3,5 t/2,5 t;** **- Vopsea: 15 to/ 30 to;** **- Acelitlena: 0,216 to/ 0,1 to** **- Oxigen Comprimat: 11,9 m^3/ 2,2 m^3;**	
Analiza de risc	Mijloacele de siguranţă şi protecţie prezentate în cadrul analizei de risc există în teren şi funcţionează ?	Instalaţiile de pe amplasamencccccbreuljuufijnbbbgrcghhkdiicvjvgdhtcubjbj tu care deţin substanţe periculoase şi mijloacele/echimapentele de protecţie deţinute în vederea neutralizării/reducerii poluărilor accidentale sunt în stare de funcţionare Cele 22 de rezervoare cu capacitatea de 55t sunt izolate termic şi sunt prevăzute cu câte 2 supape de siguranţă tip arc calibrate la 8 bari. Deasemenea rezervoarele sunt dotate cu aparatură de măsură şi control(manometre, nivelmetre, termometre), iar în anul 2018 au fost montate valve antiseismice la toate depozitele (nr. 1, nr.2 şi nr.3)	
Informare	Operatorul desfăşoară o	*Politica de prevenire a accidentelor majore* a fost	

	campanie continuă de informare a populaţiei şi rezultatele acestei campanii sunt supuse unui audit?	actualizata in anul luna noiembrie 2024	
	Dacă operatorul se supune Legii nr. 92/2003 pentru aderarea României la Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17.03.1992, a notificat autorităţile ţării vecine asupra pericolului reprezentat de amplasament?	Fiind un obiectiv cu risc minor, nu a fost cazul să fie notificate autorităţile din Republica Serbia despre pericolele identificate pe amplasament deoarece nu este un obiectiv care se supune Legii nr. 92/2003 (Helsinki).	
Planul de urgenţă internă	Planul de urgenţă al operatorului este acelaşi cu cel transmis Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă?		Nu este cazul

	Actualizările/reviziile sunt la zi?		Nu este cazul
	Planul de urgenţă internă se găseşte la dispecerat sau ofiţerul de serviciu?		Nu este cazul
	Extrasele din plan au fost transmise compartimentelor de specialitate din cadrul operatorului, forţelor de intervenţie, instituţii publice/operatori posibili a fi afectaţi de un accident?		Nu este cazul
	Angajaţii/forţele de intervenţie/personalul de decizie au/are cunoştinţe despre planul de urgenţă internă?		Nu este cazul
	Există concordanţă între exerciţiile desfăşurate pe amplasament cu planificarea acestora şi rapoartele după exerciţii ?		Nu este cazul
	Există concordanţă între scenariile din planul de urgenţă internă (PUI) şi exerciţiile desfăşurate?		Nu este cazul

Sistemul de management al securităţii * *conform Anexei nr. 4 la* Legea 59/2016;	*Respectă cerinţele ghidurilor/ practicilor internaţionale*	*Îndeplineşte cerinţele într-o măsură satisfăcătoare*	*Grad scăzut de conformitate asigurând minimul de*

				securitate
Politica de prevenire a accidentelor majore/de management în domeniul securităţii	Este acoperitoare şi întocmită corespunzător?	Politica de prevenire a accidentelor majore este întocmită conform anexei nr. 4 din Legea 59/2016 şi cuprinde cele 4 scenarii posibile specifice obiectivului: scurgeri de g.p.l., incendiu, explozie şi avarie tehnică la rezervoarele de g.p.l.;		
	Este făcută publică angajaţilor prin afişarea acesteia în locuri vizibile?	Extrase din *politica de prevenire a accidentelor majore* au fost aduse la cunoştinţa angajaţilor proprii cu ocazia instruirilor periodice, extrase din aceasta fiind afişate la Secţia de Producţie.		
Organizare şi personal	Au fost identificate nevoile de pregătire ale întregului personal (angajaţi sau contractori)?	Pregătirea personalului se face în baza *tematicii de instruire* şi a *planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2025.* Pe anul 2025 nu a fost elaborat niciun program de perfecţionare a personalului propriu.		
	Sunt specificate cerinţele minime de pregătire pentru fiecare post?	Pentru fiecare post sunt specificate cerinţele minime de pregătire specifice.		
	Este stabilit un plan pentru pregătirea personalului şi verificarea cunoştinţelor?	Verificarea salariaţilor se face în baza graficului şi tematicii în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2025 şi verificarea pe bază de chestionare tip grilă, în luna decembrie a anului 2025.		
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?	La nivelul societăţii există un audit scris al sistemului de organizare şi personal conform procedurilor EQA-PO-*001*		

Identificarea şi evaluarea riscurilor	Este implementat un sistem pentru identificarea continuă a hazardurilor (operare normală/ anormală) ?	Identificarea şi evaluarea riscurilor existente pe amplasament , este prevazută în cap 3.2.2. din *Politica de prevenire a accidentelor majore editia 2024*		
	Există proceduri pentru evaluarea riscurilor (probabilitate/frecvenţă şi magnitudine) ?	În cap. III din *Politica de prevenire a accidentelor majore(editia 2024)* sunt stabilite proceduri pentru evaluarea riscurilor (probabilitate/frecvenţă/ magnitudine) existente. Măsura probabilităţii de producerea a riscurilor pe amplasament este încadrată în 5 nivele: -rar -puţin probabil -posibil -probabil -aproape sigur Aceasta analiză de risc este întocmită de S.C. Isoltec Service S.R.L. în anul 2018		
	Există un sistem pentru controlul riscurilor (asigurarea că riscurile sunt menţinute la limitele descrise în politica de prevenire/raportul de securitate) ?	Există un sistem pentru controlul riscurilor pentru menţinerea in limitele descrise în *Procedura de audit cod ESF-PR-003/2012.*		
	Au fost identificate instalaţiile critice funcţionării în siguranţă şi corora li se acordă atenţie sporită din punctul de vedere al întreţinerii şi operării?	Au fost identificate pe amplasament următoarele instalaţii critice: -22 rezervoare de g.p.l. -un rezervor metallic suptrateran de motorină -un rezervor metalic supateran de C.L.U. -magazia de vopseluri -magazia cu acetilenă şi oxigen ethnic		
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?	Există un audit scris *Procedura de audit cod ESF-PR-003/2012.*		
	Verificarea cunoştinţelor angajaţilor ce lucrează în puncte critice asupra procedurilor de	Personalul propriu care lucrează în punctele critice din amplasament este verificat periodic cu ocazia executării		

Controlul operaţional	lucru în condiţii normale.	activităţilor de instruire şi prin testări anuale ale cunoştinţelor de specialitate specifice fiecărui loc de muncă.		

	Procedurile de lucru conţin şi informaţii pentru operarea în situaţii de urgenţă?	Unitatea a elaborat următoarele proceduri de lucru: *Procedura de lucru E106/2012 şi A130/2012*		
	Întreţinerea şi mentenanţa elementelor critice ale instalaţiei se fac pe baza unor proceduri bine documentate şi prescripţiilor producătorului?	Întreţinerea şi mentenanţa elementelor critice ale instalaţiilor cu gpl se face de către personal calificat (S.C. Butan Gas International S.R.L.) în baza unor proceduri elaborate prin programele de revizii şi reparaţii anuale.		
Managementul pentru modernizare/ managementul schimbărilor	Se ţine o evidenţă riguroasă asupra operaţiunilor de mentenanţă şi întreţinere?	Există un program anual de revizie şi reparaţii întocmit de către şefii punctelor de lucru de la Secţia Scularie-Mentenanţă	.	
	Este implementat şi menţinut un sistem de permise de lucru cu focul?	La nivelul unităţii este implementat un sistem de permisii de lucru cu focul pentru personalul propriu în baza *Procedurii de emitere, semnare şi aducere la cunoştinţă şi păstrarea permisului de lucru cu foc deschis.*		
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?			
	Sunt implementate proceduri pentru definirea modificărilor instalaţiilor, procedurilor are fac obiectul managementului schimbărilor?			

	Sunt implementate proceduri care reglementează modul de analiză al riscului pentru schimbările propuse?			Nu este cazul
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?			Nu este cazul
Planificarea pentru situaţii de urgenţă	Există proceduri operaţionale în caz de situaţii de urgenţă specifice operării fiecărei instalaţii?	În cazul producerii unui accidental rezervoarele cu g.p.l. intervenţia se realizează în baza *Procedurii de lucru E106/2012 şi A130/2012*		
	Întreg personalul beneficiază de pregătire specifică privind operaţiile şi măsurile ce trebuie luate în caz de urgenţă?	Permanent se fac instruiri şi testări de către şefii punctelor de lucru a personalului care deservesc instalaţiile critice în conformitate cu tematica anuală de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă..		
	Se efectuează exerciţii pentru a observa capacitatea de răspuns a tuturor componentelor organizaţiei?	În conformitate cu *Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2024* semestrul II la *rezervoarele cu g.p.l* a fost efectuat un exerciţiu privind capacitatea de răspuns a celulei de urgenţă.		
	Există un audit scris în urma exerciţiilor ce prezintă recomandări cu termene stabilite?			Nu există un audit scris în urma exerciţiilor desfăşurate.

	Pentru fiecare punct enunţat în cadrul politicii de prevenire au fost stabilite obiective ce duc la îndeplinirea acestora?	În *Politica de prevenire editia 2024* au fost stabilite următoarele obiective pentru ducerea la îndeplinire a performanţei la fiecare loc de muncă critic: -asigurarea conformării la normele şi reglementările legale în vigoare şi pregătirea personalului propriu în vederea cunoaşterii riscurilor şi problemelor de mediu pe care activitatea lor o implică.		

Monitorizarea performanţei		-inspecţia sistematică a instalaţiei, echipamentelor.		
	Au fost stabilite programe ce asigură îndeplinirea obiectivelor?	În cap 3 din *Politica de prevenire editia 2023* au fost stabilite următoarele programe ce asigură îndeplinirea obiectivelor privind monitorizarea performanţei la fiecare loc de muncă critic: -graficul de verificare anuală a instalaţiilor, -programul anual de pregatire a salariaţilor -graficul anual cu controalele interne		

	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?	Există un audit scris privind monitorizarea performanţei la nivelul unităţii.		
Adoptarea şi implementarea mecanismelor de investigare	Există o procedură care stabileşte care sunt avariile/ accidentele ce trebuie investigate?	În cazul producerii unei avarii/accident la nivelul unităţii se constituie o comisie pentru investigarea acestei avarii/accident		
	Există o procedură care să stabilească o metodologie sistematică de investigare a avariilor/accidentelor?			Nu există o astfel de procedură
	Există un mecanism clar definit prin care se utilizează lecţiile învăţate de pe urma avariilor/accidentelor?			Nu este cazul deoarece unitatea nu a avut niciun accident/ incident.
	Se menţine un registru cu toate avariile/accidentele?	La nivelul unităţii există un registru întocmit pentru evidenţa avariilor/accidentelor.		
Audit şi revizuire	Există stabilit un sistem clar de auditare a întregului sistem de management al siguranţei ?			Nu există un astfel de audit
	Sunt stabilite criterii de verificare prin audit al sistemului de management al siguranţei?			Nu sunt stabilite criterii de verificare
	Sunt atent urmărite			Nu este cazul

	recomandările rezultate în urma auditurilor, având desemnate termene de finalizare şi persoane responsabile?			
Personal contractat	Măsurile prezentate mai sus se regăsesc şi în colaborarea cu contractorii?			Nu este cazul

Verificare în teren	*Respectă toate cerinţele legale/asigură un grad ridicat de protecţie/siguranţă*	*Îndeplineşte majoritatea cerinţelor legale/asigură protecţie/ siguranţă într-o măsură satisfăcătoare*	*Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate*
Accesul pe amplasament	Accesul pe amplasamentul se face prin cele 2 puncte de acces cu respectarea cerinţelor legale impuse de regulamentul intern.		
Sistemele de avertizare/alarmare	Înştiinţarea şi alarmarea personalului se face cu sirene electrice de alarmare amplasate la Secţia de Producţie şi care, în urma verificării, sunt în stare de funcţionare.		
Sistemele de comunicaţii în interiorul şi exteriorul amplasamentului	Comunicarea în cadrul obiectivului se face prin telefonie fixă internă şi mobilă.		
Echipamentele şi instalaţiile de protecţie	La fiecare loc de muncă cu pericol de incendiu/explozie există dispozitive de protecţie		
Echipamentele şi instalaţiile de intervenţie	Gradul de dotare cu mijloace de intervenţie (stingătoare şi hidranţi exteriori, autospeciale ale S.P.S.U.) şi de protecţie individuală (măşti contra gazelor şi echipament de protecţie) este de 100 %.		

Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situaţii de urgenţă	Pe timpul inspecţiei s-a executat un exerciţiu de simulare a unei intervenţii în pentru limitare şi lichidarea unui incendiu produs la depozitul de g.pl. amplasat pe partea de Nord a Secţiei de Producţie nr 2 *Obiective*: alertarea de către personalul de pe locul de muncă şi asigurarea primei intervenţii de către S.P.S.U(4) şi verificarea mijloacelor de protecţie individuală din dotarea acestora. *Concluzii*: întregul personalul existent cunoaşte atribuţiile ce-i revin în cazul unei emisii accidentale de clor în conformitate cu prevederile *Planificarea situaţiilor de urgenţă cap 3 cu clor*, sirenele electrice sunt în stare de funcţionare		

2. Sumarul constatărilor inspecţiei:

Cu ocazia executării inspecţiei au fost verificate şi evaluate documentele elaborate în domeniul managementului securităţii, sistemele de avertizare/alarmare şi de comunicaţii, precum şi echipamentele şi mijloacele de protecţie şi intervenţie.

Pe timpul inspecţiei nu au fost constatate deficiente privind actul managerial pe linia gestionării substanţelor periculoase şi a prevenirii unui accident major, precum şi modul de organizare şi executare al activităţilor planificate şi desfăşurate în cadrul obiectivului.

În urma inspecţiei s-au constatat urmatoarele:

- documentele verificate pe linia gestionarii subtanţelor periculoase şi a prevenirii producerii unui accident major sunt viabile, operaţionale şi sunt întocmite în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- au fost verificate cele două sirene electrice de alarmare existente, constatându-se că sunt în stare de funcţionare
- în urma schimbării de personal, a fost numit prin decizia nr. 42/1/01.11.2024 responsabilul în domeniul managementului securităţii – Bureţa Mirela;

3. Analiza măsurilor stabilite anterior (R.I.):

Termen: permanent

1) Punerea la dispoziţia publicului a sintezei prezentului raport de inspecţie, în condiţiile respectării prevederilor legale privind confidenţialitatea, conform cap. V, art. 6 din O.M.M.G.A. nr. 1299/2005;

Stadiu : Realizata

2) Actualizarea Notificarii cu privire la capacitatile maxime de stocare/deţinere si transmiterea acesteaia la S.R.A.P.M.

Stadiu : Nerealizata.

4. Sancţiuni aplicate:

Nr. crt.	*Persoana sancţionată*	*Neregula sancţionată*	*Serie/Nr. PVSC*	*Sancţiuni*		
				Principale		*Complementare*
				Tipul sancţiunii	*Valoare amendă*	
1.	**Greenbrier România S.A.**	2	-	avertisment	-	-

5. Măsurile stabilite şi termenele de realizare:

Termen: permanent

1) Punerea la dispoziţia publicului a sintezei prezentului raport de inspecţie, în condiţiile respectării prevederilor legale privind confidenţialitatea, conform cap. V, art. 6 din O.M.M.G.A. nr. 1299/2005;

Termen: 05.01.2025.

2) Actualizarea Notificarii cu privire la capacitatile maxime de stocare/detinere si transmiterea acesteaia la S.R.A.P.M.

Termen: 05.01.2025.

3) Transmiterea hărţii în format electronic, în format GIS şi pe hârtie, printr – o adresă de înaintare, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta" al judeţului Mehedinţi, planul topo-cadastral vectorial cu distribuţia zonelor de impact din jurul amplasamentului, *conform art. 7, lit. d) din Ordinul comun M.D.R.A.P.F.E./M.M./M.A.I. nr. 3710/1212/99/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanţelor adecvate faţă de sursele potenţiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii 59/2016.*

Termen: 12.12.2025

Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate vor fi informate în scris cele 3 instituţii semnatare al prezentului raport de inspecţie până la data de **12.12.2025.**

Prezentul raport de inspecţie a fost întocmit în 4 exemplare, din care:

- 1 exemplar pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta'' al Judeţului Mehedinţi;
- 1 exemplar pentru Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Mehedinţi;
- 1 exemplar pentru Direcţia Judeţeană de Mediu Mehedinţi;
- 1 exemplar pentru Greenbrier România S.A. punct de lucru Drobeta Turnu Severin.

Însusirea măsurilor stabilite
Titular de activitate
GREENBRIER ROMÂNIA S.A.
PUNCT DE LUCRU DROBETA TURNU SEVERIN

Imputernicit Director fabrică,
Mircea FLOREA

GARDA NATIONALĂ DE MEDIU
COMISARIATUL GENERAL
SERVICIUL COMISARIATUL
JUDEŢEAN MEHEDINŢI

Comisar,
Lavinia MATEESCU

Comisar,
Claudia BESTELEI

INSPECTORATUL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ "DROBETA"
AL JUDEŢULUI MEHEDINŢI

Căpitan,
Andrei NICOLICIOIU

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ
DE MEDIU
MEHEDINŢI

Ing.,
Claudia LOHON

Nr. A12/ 12.11.2025